


SITUATIE




Foto's bestaande situatie



SITUATIE

Nieuwe situatie











BERG  
HUYS



MARIA  
HUYS

# IMPRESSIES BERGHUYS

## Beeldkwaliteit appartementen

Referentiebeelden, kleuren en materialen



vlakke pannen antraciet



opbouw parelmoergrijs/messing



donker metselwerk hoofdmassa



licht metselwerk tussenbouw



kozijnen parelmoergrijs



beton beige



gevelbekleding balkons in hout

## Impressie

Pleinzijde Burgemeester Wallerstraat







BERG  
HUYS



MARIA  
HUYS

IMPRESSIES BERGHUYS

Serre pastorie



Doorsteek wandelpad




Entree Mariastraat



Reigerstraat - Burgemeester Wallerstraat



Hoofdentree







BERG  
HUYS



MARIA  
HUYS

IMPRESSIES BERGHUYS

Overzicht zijde Mariastraat




Westzijde binnenterrein



Westzijde tuinzijde







BERG  
HUYS



MARIA  
HUYS

KANTOOR JOUW WONEN


Voorzijde kantoor



Zijde Mariastraat



Ingrepen zijgevel patio




Ingrepen zijgevel Mariastraat



Groene patio tussen kerk en nieuwbouw







BERG  
HUYS



MARIA  
HUYS

IMPRESSIES MARIAHUYS

Nieuwbouw los van de kerk in het groen



Hoofdentree zorgaanbieders



Doorzicht eerste verdieping



Gemeenschappelijke ruimte middenschip

